




## CHIUSURA TRA S.P.19 E TRAVAGLIATO OVEST (DIR. MILANO)

### ITINERARIO ALTERNATIVO


Provenendo da Travagliato Est/Tang. Sud Brescia o A4 – Prendere a destra per via dei Mulini - Prendere per Via dei Mille – Prendere S.P. 11 in Direzione Milano – Svincolare sulla S.P.19 tenendo le indicazioni per Crema - Imboccare l’A35 all’ingresso S.P.19 con possibilità di entrata in entrambe le direzioni Milano e Brescia.





## CHIUSURA DELLO SVINCOLO S.P.19 RAMO 1 USCITA DIREZIONE A21 DA BREBEMI CARREGGIATA SUD.


Proseguire sulla A35 in direzione Brescia – Uscire allo svincolo di Travagliato Ovest – Entrare in A35 in direzione Milano dagli svincoli di Travagliato Ovest – Uscire dalla A35 seguendo le indicazioni S.P.19 Montichiari.



# CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI INGRESSO IN BREBEMI A35 DIREZIONE BRESCIA DALLA S.P.19 MONTICHIARI (RAMO 3)

## ITINERARIO ALTERNATIVO

Entrare in A35 seguendo le indicazioni per Milano, uscire allo svincolo di Rovato Sud e successivamente entrate in direzione Brescia dallo stesso svincolo.



## CHIUSURA DEL RAMO 6 SP19

### USCITA DALLA A35 IN S.P.19 DIREZIONE MONTICHIARI - PERCORSO ALTERNATIVO

Proseguire in A35 direzione Milano, uscire allo svincolo di Rovato Sud e rientrare in A35 seguendo le indicazioni Brescia, uscire dalla A35 seguendo le indicazioni SP19 Montichiari.

