

**SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.**

**ORDINANZA N. 60/2017**

AUTOSTRADA BRESCIA MILANO "A35"

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FABBRICATI NELL'AREA DI

SERVIZIO "ADDA NORD"

\*\*\*

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007 (in seguito "Brebemi" o "Concessionario")

PREMESSO CHE

- a) il Concessionario ha affidato definitivamente al Subconcessionario Chef Express S.p.A. il servizio Ristoro dell'Area di Servizio Adda Nord con contratto prot. n. B0110512016 del 10 ottobre 2016;
- b) il Concessionario ha affidato definitivamente al Subconcessionario Socogas S.p.A. il servizio Carburante dell'Area di Servizio Adda Nord con contratto prot. n. B0100512016 del 19 ottobre 2016;
- c) per consentire il regolare andamento delle lavorazioni, il Subconcessionario Socogas S.p.A. ha inoltrato specifica richiesta di modifica del sistema di circolazione del traffico all'interno del piazzale dell'Area nonché l'interdizione temporanea di alcuni stalli, ad oggi entrambi disciplinati giusta Ordinanza 38/2017 del 25 agosto 2017, il tutto come da planimetria

allegata alla presente;

VISTO

- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);
- il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);
- il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”);
- i permessi di costruire rilasciato dal Comune di Caravaggio con provvedimenti prot. N. 11 del 12 luglio 2017, per il servizio ristoro e prot. N. 13 del 12 luglio 2017 per il servizio carburante;
- le consegne delle aree lavori, effettuata dal Concessionario ai Subconcessionari in data 25 agosto 2017 per poter dare avvio alle attività previste nel Cronoprogramma contrattuale;
- la preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. n. SDP-U-1707-165-DE-SGR del 20 ottobre 2017 da Brebemi alla Concedente CAL;

ORDINA

- 1) che, dalle ore 8,00 del 24 ottobre 2017 alle ore 24,00 del 11 dicembre 2017, la circolazione all’interno dell’Area di Servizio, nonché la configurazione degli stalli siano disciplinati secondo lo schema grafico allegato alla presente, con oneri di posa e manutenzione della segnaletica, del piano viabile e relative pertinenze a cura e spese dei Subconcessionari.
- 2) che l’eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con

quella temporanea, debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese dei Subconcessionari;

#### FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

\*\*\*

I Subconcessionari sono tenuti ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

I Subconcessionari rimangono altresì obbligati ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal Concessionario. I Subconcessionari sono altresì obbligati a comunicare alla Centrale Operativa del Concessionario qualsiasi evento che possa generare turbative al traffico.

\*\*\*

La presente ordinanza e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet [www.brebemi.it](http://www.brebemi.it) e consultabili nella sezione "Ordinanze".

Brescia, lì 23 ottobre 2017

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti

