


CHIUSURA DELLO SVINCOLO S.P.19 RAMO 1 USCITA DIREZIONE A21 DA BREBEMI CARREGGIATA SUD.

Proseguire sulla A35 in direzione Brescia – Uscire allo svincolo di Travagliato Ovest – Entrare in A35 in direzione Milano dagli svincoli di Travagliato Ovest – Uscire dalla A35 seguendo le indicazioni S.P.19 Montichiari.





CHIUSURA TRA S.P.19 E TRAVAGLIATO OVEST (DIR. MILANO)

ITINERARIO ALTERNATIVO

Provenendo da Travagliato Est/Tang. Sud Brescia o A4 – Prendere a destra per via dei Mulini - Prendere per Via dei Mille – Prendere S.P. 11 in Direzione Milano – Svincolare sulla S.P.19 tenendo le indicazioni per Crema - Imboccare l’A35 all’ingresso S.P.19 con possibilità di entrata in entrambe le direzioni Milano e Brescia.

