


CHIUSURA DELLE ENTRATE DI CASTREZZATO DIREZIONE MILANO E BRESCIA

PERCORSO ALTERNATIVO INGRESSO IN A35

Dalla rotonda della S.P.62 seguire le indicazioni per l'Autodromo, giunti in corrispondenza della S.P.18 seguire le indicazioni per Bargnana. Alla rotonda prima di Bargnana seguire le indicazioni per Rovato – A35 ed entrare nelle competenze Brebemi seguendo i cartelli per Milano o per Brescia.



CHIUSURA AUTOSTRADA TRA ROVATO E SP19 (DIR. BRESCIA)

ITINERARIO ALTERNATIVO

Uscita obbligatoria allo svincolo di Rovato – Tenere le indicazioni per Castrezzato/Brescia - Tenere successivamente per Travagliato/Concesio - Ingresso in A35 svincolo SP19 con possibilità di entrate in entrambe le direzioni Milano e Brescia.



CHIUSURA AUTOSTRADA TRA ROVATO E CASTREZZATO (DIR. MILANO)

ITINERARIO ALTERNATIVO

Uscita obbligatoria allo svincolo di Rovato – Tenere le indicazioni per Castrezzato - Tenere successivamente per Milano - Ingresso in A35 svincolo di Castrezzato.

